


Интересная деталь обнаружилась у кулеров видеокарт EVGA GeForce GTX 970 серии ACX. В Сети появились фотографии, где отчетливо видно, что отпечаток от кристалла графического процессора в основании кулера смещен в сторону и не касается своей поверхностью всех тепловых трубок.



Проблема обсуждается на ресурсе www.reddit.com. Там заметили, что вентилятор ACX подобной конструкции был на прошлогодней видеокарте EVGA GeForce GTX 760 SC. В результате графический процессор касается только двух тепловых трубок из трех. Это может быть реальной причиной того, что пользователи в своих отзывах называли вентилятор EVGA ACX слишком шумным и недостаточно эффективным. Ведь в таком виде кулер пропускает треть выделяемого кристаллом тепла. Проблема показана на фото выше и на следующем изображении.



Автор: Алексей Курбатов

24.09.2014 16:26 - Обновлено 24.09.2014 16:29

А далее идет нормальное соприкосновение GPU и тепловых трубок на примере [Asus Strix GTX 970](#)

.



Возникает вопрос, как такое могло произойти? Ведь какая-то проверка спецификациям и контроль качества должны проводиться в такой солидной фирме. Владельцам видеокарты EVGA GeForce GTX 970 можно утешить себя только тем, что кулер достаточно производительный и "вытягивает" такой "косяк". Теперь остается узнать, какова ситуация с системой охлаждения видеокарт EVGA GTX 980 ACX. Ведь PCB и кулер там из того же проекта.

{loadposition adsence_tekstblock_news}

{loadposition blok_pult-ru_news_2}

{loadposition poxogie_materialy}

{loadposition insert_knopka}